Aperçu du système

Bornes pour luminaires



Une borne pour luminaire sert à relier sans vis des conducteurs d'installation rigides de 0,75 à 2,5 mm² à des câbles d'alimentation de luminaires de 0,5 à 2,5 mm² (1 ou 2 points de serrage enfichables côté installation, 1 point de serrage côté luminaire).

Composants

39030/11 - Borne d'éclairage 1 1

Disponible en gris. Connecte les conducteurs en cuivre à un seul fil aux câbles d'alimentation des luminaires. 1 point de serrage pour le côté installation (0,75 mm² à 2,5 mm²). 1 point de serrage pour le côté luminaire (0,5 mm² à 2,5 mm²). 100 pièces par boîte.

39030/12 - Borne d'éclairage 1 2

Disponible en blanc. Connecte les conducteurs en cuivre à un fil aux câbles d'alimentation des luminaires. 2 points de serrage pour le côté installation (0,75 mm² à 2,5 mm²). 1 point de serrage pour le côté luminaire (0,5 mm² à 2,5 mm²). 100 pièces par boîte.